

FICHA DE ACCIONES DE FAA

NOMBRE DE LA I.E. : [309]
PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 463000
UBICACIÓN : JIRON SAN AGUSTIN S/N
DISTRITO : JULIACA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : General

CORREO ELECTRÓNICO : NORAMARCIABARBOZAQUISPE@GMAIL.COM
TELÉFONO : 957658013
CENTRO POBLADO : VILLA HERMOSA
PROVINCIA : SAN ROMAN
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 29/03/2022 14:41

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,100.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN					ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)	
	ADQUISICIÓN	INSTALACIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
MUROS																				
Superficie en muros de ladrillo y/o concreto existentes. Trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.			X					X					X					1,345.00	1	1,345.00
																		SUBTOTAL		1,345.00
PUERTAS																				
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.		X						X				X						432.00	1	432.00
																		SUBTOTAL		432.00
VENTANAS																				
Carpintería de metálica en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.		X						X					X					1,675.00	1	1,675.00
																		SUBTOTAL		1,675.00
INSTALACIONES ELECTRICAS																				
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, entre otros afines.			X					X				X						24.00	1	24.00
																		SUBTOTAL		24.00
SEGURIDAD																				
Elementos de fumigación. Contempla adquisición de 01 mochila fumigadora o contratación de servicio de fumigación. En caso se contrate un servicio externo, este debe contar con el certificado sanitario emitido por una empresa de saneamiento ambiental autorizada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA.	X							X				X						140.00	1	140.00
																		SUBTOTAL		140.00
PINTURA																				
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)					X						X				X			60.25	20	1,205.00
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)					X					X	X							222.00	1	222.00
																		SUBTOTAL		1,427.00
KITS DE HIGIENE																				
Kit de insumos y artículos de limpieza	X									X		X						1,927.00	1	1,927.00
																		SUBTOTAL		1,927.00
TRANSPORTE																				
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X						X				X						130.00	1	130.00
																		SUBTOTAL		130.00

Total Programado: S/. 7,100.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
NORA MARCIA BARBOZA QUISPE
DNI: 01867782

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSSMERY MANGO CALLATA
DNI: 74406742

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA GEORGINA QUISPE PAREDES
DNI: 01481748

DNI:	01867782		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORA MARCIA BARBOZA QUISPE		
FECHA:	25/03/2022	HORA:	13:22

REGISTRADO POR:

DNI:	01867782	NOMBRES Y APELLIDOS:	NORA MARCIA BARBOZA QUISPE	Resp. Local
------	----------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	70791839	NOMBRES Y APELLIDOS:	KATHERINE ZELMIRA PILCO FREDES
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	29/03/2022

